







POS.3	POS.4	POS.15	POS.26	POS.29	POS.37	POS.67	POS.69
							
x2	x2	x1	x2	x5	x2	x4	x7


X = mm	
1897 – 2104	6
2104 – 2311	7
2311 – 2518	8
2518 – 2725	9
2725 – 2932	10
2932 – 3139	11
3139 – 3346	12
3346 – 3553	13











1
29
69
69
2
26
69



4
a-a1
4a
80 mm
133 mm
192 mm
90°
4b
4c
3
a1-a2
3a
90°
3b
3c


6
b-b1
6c
6b
6a
76 mm
5
b1-b2
5c
5b
209mm
90°
80 mm
5a
90°



7
60mm
128 mm
a1-a2
Ø6 mm
37
a1-a2


7
a1-a2
b1-b2
4
3
67
29

8a



8b



9

